

Modello in vendita GR 623 021 prodotto da Rivarossi art. 1169



Stato del modello

Motore nel tender con trasmissione cardanica alla locomotiva originale.

Luci bianche solo anteriori funzionanti in entrambi i sensi di marcia, rosse assenti.

Modello testato 25/10/2019.

Tolto dalla scatola dopo anni, messo sui binari, funzionato regolarmente subito.

Cassa mai aperta.

In totale ha percorso meno di 300 metri.

È stato fatto girare sul plastico sociale alcuni anni fa.

Modello acquistato nuovo quando uscito, e conservato sempre in luoghi asciutti e arieggiati.

Modello in vendita GR 623 021 prodotto da Rivarossi art. 1169

Eventuali aggiuntivi presenti in condizioni come alla data di acquisto: busta o sparsi nella scatola.

Dove previsto dal produttore ci sono documenti nella scatola.

Lo stato della scatola è dovuto: all'età, ai traslochi di armadio o scaffale, ai traslochi di abitazione.

Dove necessario la scatola è stata riparata o/e rinforzata.

Nelle foto si nota il corrimano anteriore sinistro non in posizione e senza un candelieri di supporto: il candelieri c'è, ma il foro nella caldaia è abbondante quindi si sfilava.

Una volta rimesso il modello nella scatola ho rimesso al suo posto il mancorrente.

Dalla scatola è emerso un altro particolare che non sono riuscito a capire dove va posizionato: è nella piega della busta contenete il gancio anteriore come unico aggiuntivo.

Come si vede dalla foto, la spugna di contenimento e protezione è degradata.

Lascio volutamente al nuovo proprietario la messa in opera della migliore soluzione per tenere a posto il mancorrente e la eventuale sostituzione della spugna.