

Cantiere Ecoparco 4



Figura 1/2/3/4 Viste del fabbricato con i muri pitturati , in attesa delle nuove gronde perché quelle installate in rame le hanno già rubate.



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5/6/7/8/ Posizionamento del binario di uscita dalla piattaforma



Figura 6 Raggio di curvatura 7500 mm.



Figura 7



Figura 8



Figura 9 Binario già saldato alla piattaforma



Figura 10/11/12/13/14/15/16 Lavori di saldatura dalla piattaforma alla curva Nord



Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17 Tratto già inghiaiato



Figura 18 Binari curva Nord in fase di saldatura